



Pyrotenax

Outil de dénudage Sheathmaster

Instructions d'utilisation de l'outil utilisé pour dénuder les câbles à isolation minérale gainés de cuivre





DESCRIPTION

L'outil de dénudage Pyrotenax Sheathmaster dénude les câbles à isolation minérale gainés de cuivre Pyrotenax ayant un diamètre jusqu'à 0,75 po. L'outil de dénudage Sheathmaster est fourni avec un bloc de guidage en nylon et une lame réversible. Les lames de rechange sont disponibles auprès de Chemelex.

Remarque : Pour dénuder des câbles de plus de 0,684 po, il est recommandé d'utiliser l'outil de dénudage à cliquet.

OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS


- Étau à main Pyrotenax (disponible auprès de Chemelex)
- Lunettes et gants de sécurité

PIÈCES DE RECHANGE

- Lame de rechange GLB pour outil de dénudage Sheathmaster

CONTENU DE LA TROUSSE


Élément	Qté	Description
A	1	Outil de dénudage Sheathmaster
B	1	Cette feuille d'instructions




1

- Déterminer la taille du câble à dénuder. Si le diamètre du câble est supérieur à 0,496 po, s'assurer que le bloc de guidage en nylon est installé avec la grande encoche faisant face au bloc de guidage réglable. Si le diamètre du câble est de 0,496 po ou moins, s'assurer que le bloc-guide en nylon est installé avec la petite encoche faisant face au bloc-guide réglable.

Bloc-guide en nylon illustré pour les câbles de 0,496 po et plus petits



Bloc-guide en nylon illustré pour les câbles de plus de 0,496 pouce



⚠ AVERTISSEMENT :


- Porter des lunettes de sécurité et des gants de protection pour éviter les blessures.

⚠ IMPORTANT :

- Pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le câble et maintenir le haut rendement du câble IM, les extrémités du câble doivent être scellées dès que le câble a été coupé à la longueur et que la gaine a été retirée car l'isolant d'oxyde de magnésium absorbe l'humidité, ce qui diminue la résistance d'isolation.
- Ne pas utiliser l'outil de dénudage SHEATHMASTER pour redresser le câble.

2


Huiler légèrement
la gaine du câble
sur la longueur
à dénuder



- À l'aide d'un chiffon huileux, appliquer de l'huile légère sur l'extérieur de la gaine du câble, près de l'extrémité. Cela facilitera le dénudage. Ne pas utiliser d'huile si de la résine époxyde est utilisée pour remplir les pots.

3


Serrer jusqu'à ce
qu'il soit bien ajusté



- Insérer l'extrémité du câble entre les blocs-guides et serrer le bloc-guide réglable de façon à ce que le câble soit bien maintenu, mais que l'outil puisse tourner.

4


Vis de réglage
de la lame



- Desserrer l'écrou à oreilles de la lame et régler la position de la lame à l'aide de la vis de réglage de la lame jusqu'à ce que la face de coupe se trouve à mi-chemin entre l'intérieur de la gaine et l'extérieur du conducteur le plus proche. Serrer l'écrou à oreilles de la lame.

5

Tournez l'outil
de dénudage
Sheathmaster
dans le sens
horaire




- Saisir le câble avec l'étau à main ou un autre outil qui n'endommagera pas la gaine du câble. Faire pivoter l'outil de dénudage Sheathmaster dans le sens horaire pour débuter le dénudage de la gaine.

6

- Lorsqu'une surface suffisante de gaine a été dénudée, saisir le câble avec l'étau à main et laisser l'outil de dénudage Sheathmaster tourner contre les mâchoires de l'étau à main (ou des pinces). Retirer l'outil, les découpes de gaine et toute poussière d'isolation. Le câble est maintenant prêt à être scellé selon les indications fournies avec la trousse de terminaison.



AVERTISSEMENT : Porter des gants lors du retrait des découpes de gaine pour éviter les coupures.



Amérique du Nord

Tel +1 800 545 6258
info@chemelex.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique

Tel +32 16 213 511
Fax +32 16 213 604
info@chemelex.com

Asie-Pacifique

Tel +86 21 2412 1688
infoAPAC@chemelex.com

Amérique latine

Tel +1 713 868 4800
info@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem

Tracer

Pyrotenax

Nuheat

©2025 Chemelex. Toutes les marques et tous les logos Chemelex sont la propriété de Chemelex Europe GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par Chemelex Europe GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Chemelex se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

Pyrotenax-IM-H59039-SheathmasterStrippingTools-CF-2504

chemelex.com